



PROJEKT

# **Sanierung Flachdach Schulgebäude**


REALSCHULE AM KELTENWALL  
MANCHING

Variantenbetrachtung und  
Kostenvorstellung

BVA-Sitzung vom 11.02.2026

# Sanierung Flachdach Schulgebäude


## Übersichtsplan



Übersichtsplan Schulgebäude

# Sanierung Flachdach Schulgebäude


## Dachaufsicht



Dachaufsicht

# Sanierung Flachdach Schulgebäude


## Systemschnitt



Systemschnitt

# Sanierung Flachdach Schulgebäude

## Variante 1: Neuerrichtung Satteldach



ANSICHT OST - Satteldach

# Sanierung Flachdach Schulgebäude

## Variante 2: Neuerrichtung Pultdach



ANSICHT OST - Pultdach

# Sanierung Flachdach Schulgebäude

## Variante 3: Sanierung Flachdach

### Maßnahmen

1. Dachsanierung
2. Lichtkuppeln tauschen



Fotodokumentation Dachschäden

# Sanierung Flachdach Schulgebäude

## Variante 3: Sanierung Flachdach

### Maßnahmen

### Kostenaufteilung

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Dachsanierung         | 2.816.000 € |
| 2. Lichtkuppeln tauschen | 660.000 €   |



Fotodokumentation Dachschäden

\*inkl. MwSt. & 10% NK

# Sanierung Flachdach Schulgebäude


## Grobkostenschätzung

**Kosten\***

Dach 1: 1.246.000 €

Dach 3: 1.813.000 €

Dach 2: 417.000 €



Dachaufsicht

\*inkl. MwSt. & 10% NK

GIBT ES **NOCH**  
**FRAGEN**, DIE WIR  
FÜR SIE  
BEANTWORTEN  
KÖNNEN?

08441/8954-0 | [info@eichenseher.net](mailto:info@eichenseher.net)



**EICHENSEHER**

ARCHITEKTUR UND TECHNIK